

**Peugeot rappelle 308 V3, 408, 3008 V3, 5008 V3 Voiture particulière**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **308 V3, 408, 3008 V3, 5008 V3 Voiture de tourisme. 308 V3 : NIV : VR3F4DGXTPY500007 - VR3F4DGM6TY520657. 408 : NIV : VR3FPHNSTPY500002 - VR3F3DGN4TY517106. 3008 V3 : NIV : VR3KAHPY9PS136222 - VR3KBDGH4TS004890. 5008 V3 : NIV : VR3KAHPY1PS137005 - VR3KBDGH3TS004931.**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN 3008 V3: 09.10.2023 - 09.07.2025 308 V3: 01.11.2023 - 12.02.2026 408: 03.11.2023 - 09.02.2026 5008 V3: 05.12.2023 - 10.07.2025
- Informations complémentaires : **3008 V3 : e2\*2018/858\*00064\*00 e2\*2018/858\*00064\*01 e2\*2018/858\*00064\*02 e2\*2018/858\*00064\*03 e2\*2018/858\*00064\*04 e2\*2018/858\*00064\*05 e2\*2018/858\*00064\*06 e2\*2018/858\*00064\*07 e2\*2018/858\*00064\*08 , 3008 V3 : e2\*2018/858\*00064\*09 e2\*2018/858\*00064\*10 g11\*2018/858\*00524\*00 g11\*2018/858\*00524\*01 g11\*2018/858\*00524\*02 g11\*2018/858\*00524\*03 g11\*2018/858\*00524\*04 g11\*2018/858\*00524\*06, 308 V3 : e2\*2007/46\*0628\*27 e2\*2007/46\*0628\*28 e2\*2007/46\*0628\*29 e2\*2007/46\*0628\*30 e2\*2007/46\*0628\*31 e2\*2007/46\*0628\*32 e2\*2007/46\*0628\*36 e2\*2007/46\*0628\*37 e2\*2007/46\*0628\*38 e2\*2007/46\*0628\*39 , 308 V3 : g11\*2018/858\*00753\*02 g11\*2018/858\*00753\*03, 408 : e2\*2007/46\*0628\*27 e2\*2007/46\*0628\*28 e2\*2007/46\*0628\*29 e2\*2007/46\*0628\*30 e2\*2007/46\*0628\*31 e2\*2007/46\*0628\*32 e2\*2007/46\*0628\*33 e2\*2007/46\*0628\*38 e2\*2007/46\*0628\*39 g11\*2018/858\*00753\*04, 5008 V3 : e2\*2018/858\*00064\*02 e2\*2018/858\*00064\*03 e2\*2018/858\*00064\*04 e2\*2018/858\*00064\*05 e2\*2018/858\*00064\*06 e2\*2018/858\*00064\*07 e2\*2018/858\*00064\*08 e2\*2018/858\*00064\*09 e2\*2018/858\*00064\*10, 5008 V3 : g11\*2018/858\*00524\*00 g11\*2018/858\*00524\*01 g11\*2018/858\*00524\*02 g11\*2018/858\*00524\*03 g11\*2018/858\*00524\*04 g11\*2018/858\*00524\*06**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les poignées de porte intérieures peuvent se désactiver lorsque la clé est en mode moteur, ce qui pourrait empêcher les occupants de sortir du véhicule, ce qui pourrait entraîner des blessures en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre